

Vester Skerninge Vandværk
Langegyden 3
5762 Vester Skerninge
Att.: Mogens Find

Rapportnr.: AR-20-CA-20057888-01
Batchnr.: EUDKVE-20057888
Kundenr.: CA0005685
Modt. dato: 30.10.2020

Analyserapport

Prøvested: Vester Skerninge Vandværk - Ledningsnet - 81138 - V02200057 / 4427005799
Udtagningsadresse: Fåborgvej 13, 5762 Vester-Skerninge
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 30.10.2020 kl. 08:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DVEK
Analyseperiode: 30.10.2020 - 13.11.2020

Prøvemærke: Bageri.

| Lab prøvenr: | 835-2020-80879339 | Enhed | Kravværdier ** | | DL. | Metode | n) Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----------------|------|-----|--------|-------------|
| | | | Min. | Max. | | | |

Mikrobiologi

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|------------|--|------|---|-----------------|--------------------|
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25 ^{o)} |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25 ^{o)} |
| Kimtal ved 22°C | 4 | CFU/ml | | 200 | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15 ^{o)} |

Metaller

| | | | | | | | |
|-----------|------|--------|--|-----|------|-----------------|----|
| Jern (Fe) | 0.43 | ! mg/l | | 0.2 | 0.01 | SM 3120 ICP-OES | 20 |
|-----------|------|--------|--|-----|------|-----------------|----|

Oplysninger fra prøvetager

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------|---|-----|-----|---------------------------------------|------|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 5667-5, MST - Drikkevand. M: A | |
| pH | 7.3 | pH | 7 | 8.5 | | DS/EN ISO 10523 | A |
| Vandtemperatur | 10.6 | °C | | | | DS/EN ISO 19458 | A |
| Ledningsevne ved 20°C | 640 | µS/cm | | | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C) | A |
| Iltindhold | 11.4 | mg/l | 5 | | 0.1 | DS/EN ISO 5814 | A 15 |
| Prøvens farve | Farveløs | | | | | * Visuel | A |
| Prøvens klarhed | Klar | | | | | * Visuel | A |
| Prøvens lugt | Ingen | | | | | * Organoleptisk | A |
| Prøvens smag | Normal | | | | | * Organoleptisk | A |

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)


Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

Svendborg Kommune , Jakob Nørby, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune , Kopimodtager drikkevand, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune , Nanna Thekla Grønbæk, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

13.11.2020

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Ulla Bøgedal
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.