

Vester Skerninge Vandværk  
Langegyden 3  
5762 Vester Skerninge  
Att.: Mogens Find

Rapportnr.: AR-19-CA-00793251-01  
Batchnr.: EUDKVE-00793251  
Kundenr.: CA0005685  
Modt. dato: 08.05.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Vester Skerninge Vandværk Vandværket - 81138 - V02200057 / 4427005700  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøveudtagning:** 08.05.2019 kl. 09:45  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S VEK  
**Analyseperiode:** 08.05.2019 - 13.05.2019

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80669542	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			

### Pesticider

Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
-------------------------------	--------	------	--	--	------	-----------------	----

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
---------------------------	----	--	--	--	--	--------------------------------	---

### Underleverandør:


A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

### Kopi til:

Svendborg Kommune , Jakob Nørby, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge  
Svendborg Kommune , Kopimodtager drikkevand, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

13.05.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

  
Ulla Bøgedal  
Kunderådgiver

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.